

Van:

Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 18:39

Aan:

Onderwerp: Re: Schouw Haarlem Jazz 2020

, bedankt! Uiteraard helemaal mee eens.

Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 20 aug. 2020 om 17:03 heeft het volgende geschreven:

Goedemiddag,

Tijdens de schouw zijn mij, op het gebied van brandveiligheid, de volgende dingen opgevallen die aandacht behoeven/veranderd moeten worden.

Blusmiddelen.

Niet alle brandblussers zijn voorzien van een geldig keurmerk.

Advies: de organisatie laat de betreffende blussers voorzien van een geldig keurmerk (opnieuw keuren) of vervangen door blussers met een geldig keurmerk.

Daar waar in potentie brand kan ontstaan moeten de brandblussers in de nabijheid zichtbaar en gereed voor gebruik geplaatst worden. In de praktijk komt dat neer op plaatsing nabij: mengtafels, koffie-corners, koelmotoren enz.

Nooduitgangen.

Er is voldoende uitgangsbreedte aanwezig, maar de vijf nooduitgangen moeten wel goed (beter) zichtbaar zijn, ook in het donker.

Advies: zoals de organisatie zelf heeft voorgesteld worden bouwspots gemonteerd op de bouwhekken waarop de betreffende doeken met het ontvluchtingsteken zijn vastgemaakt. Dit om de herkenbaarheid te verbeteren.

Bereikbaarheid.

Om te borgen dat de brandweer bij een eventuele brand in een van de omliggende gebouwen haar werk kan doen moet een vrije doorgang tussen het evenementterrein en deze gebouwen aangehouden worden.

Zoals geëist in de vergunning moet deze doorgang minimaal 4,5 meter breed zijn. Op de volgende plaatsen wordt deze breedtemaat nog niet gehaald en moeten maatregelen getroffen worden.

Advies A: de doorgang tussen het Haarlem Museum en de bouwhekken is te smal. Zowel de trap naar de toegangsdeur van het museum alsmede de beoogde ingang op dat punt maken het een erg smalle doorgang. De organisatie moet op dat punt aanpassingen maken die voorzien in voldoende vrije doorgangsbreedte.

Advies B: De doorgang aan weerszijden van het terras bij café Brinkmann wordt belemmerd door een aantal dranghekken en een 2-tal verzwaarde standaarden van parasols. Beide situaties kunnen verbeterd worden door de betreffende attributen dicht tegen de gevel te plaatsen.

Algemeen.

De brandweer heeft er geen bezwaar tegen dat de "smalle" doorgang tussen het evenementterrein en de Vishal wordt dichtgezet.

Deze doorgang is niet noodzakelijk i.v.m. de ontvluchting vanaf het evenementterrein.

Met vriendelijke groet,

Sector: Risicobeheersing, Team Brandveiligheid

Bezoekadres: Adrianahoeve 2, 2131 MN Hoofddorp

Postadres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem

Werkdagen: Maandag t/m Donderdag

Telefoon:

E-mail:

 Denk aan het milieu, voordat u deze mail print

*****DISCLAIMER*****

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschonings- recht. Externe e-mail wordt door Veiligheidsregio Kennemerland niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.